

[作業写真]



アルファ・ラバル株式会社

PSSW05F00101

御客様名: _____ 殿

工事件名: プレート式熱交換器リコンディショニング作業

型式: U/No:

御客様機器名:



写真1 着工前



写真2 ラッキング保温材取外し




写真3 プレート分解中



写真4 分解・開放後



写真5 2次側プレート



写真6 1次側プレート

作業写真 ②

御客様名: _____ 殿

工事件名: プレート式熱交換器リコンディショニング作業

型式: U/No:

御客様機器名:



アルファ・ラバル株式会社

PSSW05F00101



写真7 プレート搬出中



写真8 フレーム整備後



写真9 工場入荷



写真10 ガasket剥離



写真11 既設ガasket



写真12 プレート薬品洗浄

作業写真 ③

御客様名: _____ 殿

工事件名: プレート式熱交換器リコンディショニング作業

型式: U/No:

御客様機器名:



アルファ・ラバル株式会社

PSSW05F00101



写真13 高圧水洗浄



写真14 新規ガスケット




写真15 リコンディショニング完了



写真16 プレート圧力試験



写真17 現地プレート搬入



写真18 組込前プレート

作業写真 ④

御客様名: _____ 殿

工事件名: プレート式熱交換器リコンディショニング作業

型式: U/No:

御客様機器名:



アルファ・ラバル株式会社

PSSW05F00101



写真19 プレート組込中



写真20 締付前



写真21 プレート締付中



写真22 復旧完了




写真23




写真24